

Boucler un veau en sécurité

Quand les vaches vêlent en plein air, boucler les veaux peut s'avérer dangereux. Pour réaliser cette tâche en sécurité, Charles Bailly, éleveur de Limousines dans la province du Hainaut en Belgique, a mis au point une cage métallique qu'il positionne à l'extrémité de son télescopique.

François d'Alteroche, avec le concours du Centre wallon de recherches agronomiques

1 La cage métallique est sans fond. Elle est placée au-dessus du veau naissant puis redescendue sur lui. Il est impératif d'intervenir suffisamment tôt après le vêlage pour que le veau soit facile à attraper. Il faut idéalement le faire dans les 24 heures qui suivent la mise bas.

2 La cage est un carré de deux mètres de côté. Dans les angles, les points de soudure sont renforcés par des équerres. De même, une barre horizontale métallique située à un peu plus d'un mètre de hauteur sur les quatre côtés permet de rigidifier l'ensemble.



4 La porte pour faire entrer l'intervenant se situe côté gauche pour avoir le moins possible de distance à franchir lorsque l'on descend du télescopique.



3 Les parois sont constituées d'un grillage croisé

avec des tiges métalliques de 5 mm de diamètre. Un simple grillage à mouton serait insuffisant si la vache a un instinct maternel vraiment affirmé, comme c'est souvent le cas avec des races allaitantes. Il est également possible d'installer un filet brise-vent sur les parois de la cage pour soustraire le veau de la vue de sa mère, mais cela complique la manœuvre pour positionner la cage au-dessus du veau lorsque l'on conduit le télescopique.



5 La cage se fixe aisément sur le chargeur du télescopique. Fait maison essentiellement à partir de ferrailles de récupération, le prix de revient de cet outil est estimé à un peu moins de 500 euros.

